

任天堂が、ニンテンドーWii U本体のファームウェアを更新するWii U システムバージョン4.0.0Jをリリースしていましたが、Wii U本体を「4.0.0J」に更新後、Wii U本体の電源をONにする際や、ゲームを始める際にエラーが発生する状況があります。

このようなエラー（エラーコード150-3039）について、任天堂はこの症状を解消する本体更新（4.0.1J）を配信いたしました。

本症状が発生したお客様におかれましては、以下の手順で本体更新（4.0.1J）を行っていただきますようお願いいたします。

Wii U本体の電源をOFFにします。Wii Uに接続されているUSB機器がある場合は機器の電源を切ってから、すべて取り外してください。

Wii U本体の電源をONにします。

Wii Uが問題なく作動していることを確認したら、再度Wii Uの電源をOFFにします。

USB機器を接続しなおして、Wii Uの電源をONにします。

本体更新（4.0.1J）を行ってください。

Wii U本体を「4.0.1J」に更新する注意点ですね。

Wii/wii u周辺器具販売