

約束の通り、公式から3DS7.1.0-16の専用パッチはもうリリースされた

だが、PCBIに記録された番号により、一部分のカードは改造できない

公式の方は対策を詳しく説明した

さて、詳細へ

任者は手元のNDSLでカードをアップデートする時に下図のような故障を発生し

たとえNDSIを利用すれば、一部のカードも同じ

いったいどういうこと、パッチの効果はないか( \_ \_ ; )

やっぱり [R4i GOLD](#) 公式に援助を求め

それで、以下の内容を返信してくれた

This patch is designed for R4i Gold 3DS to run on 3DS V7.1.0-16, Please note that it's just for the batchs of PCB digital number >8 (means 9,10, A,B,C), can be updated with this patch, and we are still working on those old revisions (below "9" , means 6,7,8), will keep it updated on our website soon...

つまり、PCBボードのバージョンにより、一部のカードはパッチを利用できないということだ

カードの外殻を分解し、PCBを取り出す

パッチ適用：9、10、A、B、C

パッチ適用不能：6、7、8

アップデートできないカードに対して、専用のパッチを開発してる

(´・ω・`)

=====

#### 必要な物

- 1.マジコン「R4i GOLD 3DS」
- 2.DS、DSL、DSI/DSILL、3DS (7.1.0-16以降) 本体
- 3.MSDカード

#### ダウンロード

- パッチ「R4iGold3DS\_44Patch.zip」  
最新カーネル「Wood\_R4ids\_gold\_V1.52」

#### 改造ビデオ

#### 改造方法

1. 「R4iGold3DS\_44Patch.zip」をDLし、解凍し

2. パッチのファイルとカーネルはMSDカードにコピーし

※DS/DSLの場合は「R4iGold3DS\_3DS44\_Patch\_NDSL.nds」を利用し

※DSi/DSiLLの場合は「R4iGold3DS\_3DS44\_Patch\_NDSi.nds」を利用し

3. MSDカードは [マジコン](#) に挿してDS本体でマジコンを起動し

4. 改造画面が出ると、「A」ボタンを押すと、改造開始

※DS/DSLで改造すれば、改造画面が出たら、一度マジコンを抜けて再度挿すと改造可能になる

5. 「SUCCESS」のメッセージが出たら、電源OFF、改造完了

※改造すると「R4I GOLD 3DS」のアイコンは「Metroid Prime Hunters」になり