

When I tried to run [IMMO of the VW odometer tool](#), a window popped out, saying I had no authority to use it,” Ian と言っていました。

最初は、私はソフトウェアの問題になるかもしれないと思った。おそらくイアンはソフトウェアを偶然に傷つけたかもしれない。

そこで私は彼に新しいVAGCOMソフトウェアを送って、もう一度試してみましょう。

しかし、ドライブをインストールした後、彼はドライブが新しいソフトウェアを認識できないと言ったが、USB2.0シリアルファイルを見つけることができた。

問題はこれまでに起こったことはありません。その後私は技術者に助けを求めました。

技術者によると、Ianが使用していたドライブが409.1タイプであれば、ドライブがうまくインストールされていない可能性があります。

問題の解決方法 :

1. 正常にインストールされていないドライブを右クリックします。

2. ドライブを更新します。

どのようにVAG KM + IMMOツールV1.8.2 “権限なし”を解決する

作者： Elsa Kent

2017年 3月 21日(火曜日) 16:49 -

---

3. 409.1ドライブ用のプログラムを選択します。

ソース：

<http://obdexpress.hatenablog.com/>