

R4i Gold 3DSマジコンは3DS6.0.0-Xをサポートするために、[R4i Gold 3DS](#) マジコンの最新パッチ6.0でマジコンゴールド3DSを更新する必要がある。

#### 操作の手順

1、公式サイト ([www.r4ids.cn](http://www.r4ids.cn)) で最新のWOOD R4 V1.60カーネルとr4i gold 6.0パッチをダウンロードする。(たとえあなたが前にそれをやった、それを再ダウンロードする必要があります)。

カーネル：「WOOD R4 V1.60」

パッチ：「r4i gold 6.0 patch」

2、R4i Gold 3DSマジコンの6.0パッチをTFカードのルートディレクトリに解凍する。

3、NDSL /

NDSiの一つまたは3DS システムのバージョンが3DS6.0.0-11よりも低くなるのを入手してください。

4、R4iGold\_3DS60\_Patch\_NDSi\_3DS.ndsを実行し、あなたのマジコンゴールド3DSカードを更新する。

5、プロセスの更新中に、コンソールの電源を切らないでください。

6、正常マジコンゴールド3DSカードを更新した後、カードのシェルを開き、信号線を切断してください。(注意：パッチアップデートが行われる前に切断しないでください！)

では、[R4i Gold 3DS](#) マジコン は3DS 6.0.0-11で働ける。万が一、カードを使ってwoodメニューを入力することはできない場合はNDSLであなたのr4i Gold 3DS cardを更新することができる。

## R4i Gold 3DSマジコンは3DS6.0.0-Xを対応する方法紹介～

作者： ndsplay

2013年 7月 01日(月曜日) 16:19 -

---