

E3 Flasher 正規品 ・装版 (PS3

CFW4.30をダウングレード可能/PS3の0FW4.41ダウングレード可能/PS3

CFW4.46をダウングレード可能)

「10001100エラー■■■■■■■■ (PS3

BIOSの初期化失敗。PS3本体側のクリップが正しく取り付けられていない可能性がある。) 」

というエラーでうまく起動できません。

これが常見です。この場合はどうやってよろしいですか？

解決方法が「PS3でバックアップを動かそう @ Wiki」より：

●PS3基盤側のクリップに硬めなスポンジ等を貼り付けると、読み書きエラー回避に効果的。

●Flashの金属接点に、接点復活剤やアルコールを綿棒などに付着させて酸化膜などの汚れを除去すると尚良くなる。

上記の2つ方法でまだだめでしたら、フラットケーブルに不良があるかもしれません。変更して試したほうがいいです。

E3 Flasher 正規品購入: <http://www.ndswayz.com/product-151.html>

以上です。